СУТОЧНЫЙ АКТ
проверки источников наружного противопожарного водоснабжения

от «1» 04 2019 г. с. Среднеаргунск, Брусиловка

Комиссия в составе
представитель ДПД:
Водитель Папердин А.А.,
глава сельского поселения:
Латвин. Е.Н
составили настоящий акт о том, что «1» 04 2019 г. был произведен совместный осмотр противопожарного водоснабжения села „Среднеаргунск": Брусиловка

№ п/п	Наименование объекта	№ ВК, ВНБ, ПГ, ПВ.	Характер неисправности
1	с/п „Среднеаргунское"	ВК№1	Неисправна Неработает глуб. насос,
2	с/п „Среднеаргунское"	ВК№2	Исправна
3	с/п Брусиловка	ВК№1	Исправна
4	с/п „Среднеаргунск"	ПИРС	обозначить подъезд

Итого: ВК№1, ВК№2, ВК№1 с Брусиловка, ПИРС Среднеаргунск
Представитель ДПД: Папердин
Глава сельского поселения: _____

Примечание: акт составляется в двух экземплярах